

OPIS POJAZDU

Dane techniczne pojazdu:

Marka Pojazdu	Peugot
Model pojazdu	508
Nr VIN	VF38D5FV8CL054401
Generacja	I (2010-2018)
Rok produkcji	2012
Data pierwszej rejestracji	13.09.2012
Pochodzenie	Salon Polska
Rodzaj paliwa	benzyna
Pojemność	1598 cm ³
Moc	115 kW
Stan licznika	270 869 km.

Wyposażenie pojazdu wg specyfikacji nadwozia.

W przedstawionym samochodzie podczas wykonywania badania organoleptycznego nadwozia i innych elementów pojazdu nie stwierdzono uszkodzeń nadwozia i powłoki lakierniczej. (zdj. nr 1, 2).)

Powłoka lakiernicza – prawidłowa. (lewe drzwi + tylne lewe malowane)

Układ hamulcowy wraz układem wydechowym – prawidłowy w normie. (zdj. nr3, 4, 5, 6, 7).

Przeniesienie napędu, skrzynia biegów – prawidłowy w normie (samochód po wymianie sprzęgła).
Zawieszenie - bez luzów.

Układ kierowniczy – kolumna kierownicza wskazuje wycieki oleju znajdujące się na osłonach drążków kierowniczych. Do naprawy. (zdj. nr 8, 9).

Silnik – silnik pracuje z palącą się kontrolką check engine. Silnik pobiera 1,5l oleju silnikowego na 1500 km. - Nadmierne zużycie oleju. Do naprawy. Stan licznika 270 869 km. (zdj. nr 10).

Szyby – szyba czołowa wymieniana.

Stan wnętrza pojazdu – prawidłowy. (zdj. nr 11, 12).

Opony zimowe - stan prawidłowy przód 6,5 mm. Tył 8 mm. (zdj. nr 13, 14).

zdj. nr 1. Stan nadwozia.

Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Samochodowych Sp. z o.o.

62-100

REGON 301562311
NIP 7661980275



zdj. nr 2. Stan nadwozia.

Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Samochodowych Sp. z o.o.

62-100

NIP 7661980275



Zdj. nr 3 Układ hamulcowy.

Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Samochoodowych p. z o.o.
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 55
REGON 301562311
NIP 7661980275




Zdj. nr 4. Układ hamulcowy.

Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Samochoodowych p. z o.o.
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 55
REGON 301562311
NIP 7661980275



Zdj. nr 5. Układ wydechowy.



Zdj. nr 6 Układ wydechowy.



Zdj. nr 7 Układ wydechowy.



Stacja Kontroli i
Samochodów
62-100 Wągrowiec
REGON 301562311
NIP 7681980275

Obsługi Pojazdów
owych Sp. z o.o.
ec, ul. Kościuszki 55
301562311
1980275

Zdj. nr 8. Układ kierowniczy.



Stacja Kontroli i
Samochodów
62-100 Wągrowiec
REGON 301562311
NIP 7681980275

Obsługi Pojazdów
owych Sp. z o.o.
ec, ul. Kościuszki 55
301562311
1980275

Zdj. nr 9. Układ kierowniczy.



Stacja Kontrolna
Samochodów
62-100 Wągrowiec
REGON 301562311
NIP 7661980275

Pojazdów
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 55
311
75


Zdj. nr 10. Stan licznika.

Stacja Kontrolna
Samochodów
62-100 Wągrowiec
REGON 301562311
NIP 7661980275

Pojazdów
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 55
311
75



Zdj. nr 11. Wnętrze pojazdu.



Zdj. nr 12. Wnętrze pojazdu.



Stacja Kontroli i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Pojazdów Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 55
REGON 141562311
NIP 76610275

Zdj. nr 13. Stan opon.



Zdj. nr 14. Stan opon.

Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Samochodowych Sp. z o.o.
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 55
REGON 301562311
NIP 7661980275

Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów
Samochodowych Sp. z o.o.
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 55
REGON 301562311
NIP 7661980275

